



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Reforma da escola Frei Álvaro

LOCAL: Comunidade do Formoso - zona rural

CIDADE Catuji-MG

PERÍODO Antes da execução dos serviços.

Foto 1



Descrição dos serviços

àrea onde será construída a sala de recursos (fechamentos esquadrias e instalações).

Foto 2



Descrição dos serviços

àrea onde será construída a sala de recursos (fechamentos esquadrias e instalações).

Foto 3



Descrição dos serviços

àrea onde será construída a base de concreto para o playground.

Foto 4



Descrição dos serviços

àrea onde será construída a base de concreto para o playground.

Foto 5



Descrição dos serviços

Banheiro a readequar (alterar layout para incluir DML)

Foto 6



Descrição dos serviços

DML e banheiro ADM (darão lugar a um banheiro PNE).

OBSERVAÇÕES:

Engenheiro responsável
CREA: SP 5070191224/D